

Foto 6

A serra circular foi usada para cortar duas infiltrações que danificaram a área lateral (fotos 6 e 7), enquanto outra ferramenta de corte tipo 'carboneto' (foto 8), alternadamente recorta remanescente do dano.

Essas ferramentas são usadas por técnicos em reparos em um Centro de Treinamento em Munique, na Alemanha.

Foto 7



Foto 8

A ferramenta de 'carboneto' remove a maior parte dos cabos soltos e danificados.

