

FENDA NA ÁREA DO TALÃO



Fotos: Guia de Análises de Condições para La Lintia (Neumático) Radial

APARÊNCIA

Fenda circunferencial acima do talão sem evidência de arame exposto.

CAUSAS PROVÁVEIS

Fuga inadequada de borracha durante o processo de manufatura.

RECOMENDAÇÃO

Retirar de serviço e consultar seu fabricante.