

LEVANTAMENTO (separação) NA EXTREMIDADE DA RODAGEM



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llanza (Neumático) Radial

APARÊNCIA

A banda de rodagem está com desgaste excessivo em um ombro do pneumático. A extremidade da banda de rodagem está com separação.

CAUSAS PROVÁVEIS

Problemas relacionados: com vulcanização, processamento na reforma, um dos ombros raspados mais baixo em um lado ou uma possível separação na extremidade das cinturas.

RECOMENDAÇÕES

Consulte seu Recauchutador sobre um possível ajuste de garantia. Se as extremidades de cinturas estiverem com separação, consulte o fabricante original.