

OMBRO ESMERILHADO



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Lanta (Neumatico) Radial

APARÊNCIA

Abrasão na parte superior da parede lateral do pneu (costado), na extremidade da rodagem.

CAUSAS PROVÁVEIS

Flexionamento lateral excessivo, especialmente em manobras muito fechadas, quando o pneu está quente. Mais comum quando a carreta está com muita carga.

RECOMENDAÇÕES

Inspecione o pneu se pode continuar prestando serviço em outro eixo, ou envie para a reforma.