


DESGASTE EM TODA EXTREMIDADE DO OMBRO



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llantia (Neumatico) Radial

APARÊNCIA

Desgaste excessivo que se estende em toda a extremidade de um lado do ombro a partir de um sulco da banda de rodagem.

CAUSAS PROVÁVEIS

Resultado de atrito lateral geralmente causado por uma condição inadequada de convergência/divergência ou desalinhamento do eixo de tração.

RECOMENDAÇÃO

Se o desgaste for severo, o pneu pode ser montado em outra posição ou ser invertido na roda.

