

## DESGASTE EXCESSIVO



Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llanta (Neumático) Radial

### APARÊNCIA

Rodagem excessivamente gasta em um ponto, expondo a cinta estabilizadora.

### CAUSAS PROVÁVEIS

Demasiado tempo em serviço ou falha no sistema de freios.

### RECOMENDAÇÕES

Recinturar e reformar se possível, ou então reprovocar para reforma.